




Παγκύπριος Οργανισμός
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Συνήθεις επεμβάσεις σε εκκλησιαστικά μνημεία



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Ναός Τιμίου Προδρόμου - Νικητάρι

Τσιμέντωμα των αρμών της τοιχοποιίας



Ναός Αγίας Αικατερίνης – Βυζακιά



Τσιμέντωμα των αρμών της τοιχοποιίας



Ναός Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη – Δρούσεια

Τσιμέντωμα των αρμών της τοιχοποιίας



Ναός Σταυρού - Ακάκι

Λανθασμένη
επέμβαση στην
τοιχοποιία



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΟΦΕΣ

Ναός Αγίου Ανδρονίκου - Σκούλλι

Κατασκευή
τσιμεντένιας οροφής




Ναός Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη – Δρούσεια



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Ναός Τιμίου Προδρόμου - Νικητάρι

Αλουμίνια πόρτα



Ναός Αγίας Αικατερίνης- Βυζακιά

Αντικατάσταση
παραδοσιακών κουφωμάτων
και επικόλληση προβολέων



ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Ναός Αγίας Βαρβάρας - Καιμακλί



Προθήκη περίβολου και
κλείσιμο εξωνάρθηκα



Ναός Αγίου Χαραλάμπους - Έμπα



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ναός Παναγίας Ελεούσας - Τριμίκλινη

Η νέα εκκλησία
εφάπτεται στη στέγη της
παλιάς



Ναός Παναγίας Χρυσελεύσας – Έμπα



Νέα εκκλησία στο άμεσο περιβάλλον με την παλιά

Ναός Παναγίας Μαρίνας – Πυργά



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ


Ναός Παναγίας Ελεούσας - Κοιλάνι



Ναός Αγίου Γεωργίου - Κελλάκι



Ναός Αγίας Αικατερίνης - Βυζακιά



ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχερά

ΠΑΛΙΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ



ΝΕΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ



ΠΡΙΝ

Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχερά



ΜΕΤΑ



Αγία Μονή - Στατός

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ




Αγία Μονή - Στατός

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



Αγία Μονή - Στατός



Τοποθέτηση κεραμιδιών
στη στέγη της Μονής



Μονή Παναγίας Τροοδίτισσας

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ





Μονή Παναγίας
Τροοδίτισσας



Μονή Αγίου Νικολάου των Γάτων – Ακρωτήρι

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



**ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ**